



Câmara Municipal de Morretes

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 0046/2026

A Vereadora Samira Choinski Domiciano, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta à Colenda Câmara Municipal de Vereadores a seguinte Indicação:

Sugere ao Chefe do Poder Executivo Municipal que determine à Secretaria Municipal competente a realização de estudos técnicos e providências urgentes para solucionar o problema do acúmulo de água que ocorre na esquina da Rua Emerson Sidval Cardoso com a Rua Adolfo Werneck, no Bairro Rocio, conforme imagens em anexo.


Justificativa

A presente indicação se faz necessária diante das constantes reclamações de moradores da região, pois, em dias de chuva, ocorre um grande acúmulo de água no local, formando uma extensa poça que permanece por longo período.

Essa situação vem causando transtornos à população, dificultando o tráfego de veículos e pedestres, além de contribuir para a deterioração do pavimento e representar risco à saúde pública.

Dessa forma, solicita-se que sejam realizados estudos e intervenções necessárias, como melhorias na drenagem, nivelamento da via ou outras medidas técnicas adequadas, a fim de resolver definitivamente o problema.

Palácio Marumbi, Salas das Sessões, 04 de fevereiro de 2026.


Samira Choinski Domiciano

Vereadora

ENCAMINHE-SE


Em: 12/02/26

Presidente
João Peruso
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES
PROTOCOLO

Recebido em 05/02/26 às 13:28 hs.

Rua Conselheiro Sinimbu, 50
Fone/Fax: (41) 3462-1386
CEP 83350-000 - Morretes - Paraná
www.morretes.pr.leg.br
camara@morretes.pr.leg.br



Câmara Municipal de Morretes

ESTADO DO PARANÁ

