

Câmara Municipal de Morretes

Estado do Paraná

INDICAÇÃO 016/2012

Os Vereadores Valdecir Mora e Pastor Deimeval Borba, no uso de suas atribuições legais apresenta à Colenda Câmara de Vereadores, para que na forma regimental, encaminhe-se a seguinte Indicação:

Sugere ao Chefe do Executivo que determine ao Setor competente para fazer serviços de manutenção e melhorias em toda a estrutura da Rodoviária de Morretes. Principalmente com a troca de lâmpadas, a colocação de bebedouro e reformas do telhado, calhas e calçadas.

Justificativa

Atualmente o Terminal Rodoviário de Morretes encontra-se numa situação precária, os usuários, turistas enfim, todos os que necessitam da estrutura do local constatam as carências e más condições das instalações e demais serviços oferecidos à população. Além de problemas com a falta de higiene, presença de cães abandonados, sendo assim transmissores de doenças. Dessa forma, sugere-se que a verba destinada as reformas e manutenção, sejam integralmente utilizadas neste tipo de problema.

Palácio Marumbi, Sala das sessões, Morretes, 03 de Abril de 2012.

ENCAMINHE-SE

Presidente

Em, Ot. 101 2012 Valdecir Mora

Vereador

Vereador Maurício Porrua Presidente da Câmara Municipal de Morretes Pastor Deimeval Borba

√Ver

0390.0000081/2012 Valdecir Mora - Deimeval Borba Proposta Indicação 04/04/2012 10:37:15

64H7S00A849

www.camaramorretes.pr.gov Rua Conselheiro Sinimbú, 50 - Fone

CEP: 83.350-000

Morretes