



Indicação nº 0053/2021

O Vereador João Vitor Peluso da Silva no uso de suas atribuições legais apresenta à Colenda Câmara de Vereadores a seguinte indicação:

Sugere ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite a Secretaria competente e/ou ao DER (caso seja de sua competência) a manutenção, dedetização e troca de postes e lâmpadas da Ponte Nova sobre o Rio Nhundiaquara, próximo a Igreja Matriz.

Justificativa

Tal solicitação se faz necessária, pois a referida ponte é cartão postal de nossa cidade e nela transitam diariamente grande quantidade de munícipes e turistas. A situação das placas de concreto da ponte está precária, cheias de buraco e o meio fio quebrado, uma vez que pode proporcionar riscos de diversos acidentes. Abaixo das placas da passarela está infestado de baratas que à noite tomam conta da ponte. Alguns postes de luz estão quebrados e/ou já nem existem, lâmpadas estão queimadas causando insegurança pra quem transita no local à noite.

Palácio Marumbi, Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2021.


João Vitor Peluso da Silva
Vereador

ENCAMINHE-SE

Em: 17/02/21

Presidente


Fabiano Cit
Vereador

0390.0000062/2021
Câmara Municipal de Morretes
Proposta Indicação
12/02/2021 12:05:58
J818F93E820