



Câmara Municipal de Morretes

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 0378/2023

O Vereador JOÃO PELUSO, no uso de suas atribuições legais apresenta à Colenda Câmara de Vereadores a seguinte Indicação:

Sugere ao Chefe do Poder Executivo Municipal que solicite a Secretaria responsável, para que realize a manutenção de uma manilha na rua que passa atrás do Posto Moreira. A razão para essa solicitação é a constatação de que a manilha está quebrada, o que causou a formação de um buraco na rua.

Justificativa

Esta situação representa um risco significativo para os motoristas que transitam na região, uma vez que o buraco pode causar danos aos veículos e até mesmo representar um perigo para a segurança no trânsito. Além disso, a deterioração da manilha pode levar a problemas mais graves de infraestrutura se não for tratada com a devida urgência.

A manutenção dessa manilha e o reparo do buraco são cruciais para garantir a segurança e a fluidez do tráfego nessa via, além de preservar o patrimônio público.

Esperamos que essa solicitação seja atendida o mais rápido possível, visando evitar possíveis incidentes e proporcionar um trânsito mais seguro para todos os cidadãos que utilizam essa via.

ENCAMINHE-SE
Em: 22/11/23
.....
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES
PROTOCOLO

Recebido em 07/11/23 às 11:34 hs.

.....
João Peluso



Câmara Municipal de Morretes

ESTADO DO PARANÁ



Palácio Marumbi, Sala das Sessões, 07 de novembro de 2023.

João Peluso
Vereador

ENCAMINHE-SE

Em: 22/11/23
.....
Presidente